

## 執行與追蹤會議決議事項



改善前：  
回覆式安全桿損壞



改善後：  
回覆式安全桿更新



改善前：  
斑馬線標線脫落不明



改善後：  
申請改善為綠斑馬線



改善前：  
紐澤西護欄損壞。



改善後：  
紐澤西護欄更新。



改善前：  
圍牆外圍未裝設回復式安全桿



改善後：  
設置回復式安全桿以建立安全通學步道