

## 改善通學環境與校園安全



改善前：  
未有人車分離阻隔設施



改善後：  
放置紐澤西護欄建構安全通學步道



改善後：  
設置安全通學步道



改善前：  
圍牆外圍未裝設回復式安全桿



改善後：  
設置回復式安全桿以建立安全通學步道



改善後：  
建構安全通學步道



改善前：  
天橋未加蓋遮雨棚



改善後：  
天橋已加蓋遮雨棚



改善後：  
建構安全通學步道