


3618365

桃園市茄苳國小


『105學年度五年級參加桃園市英語村一日遊學』

戶外教學車輛安全檢查表


檢查日期：105年11月1日

	車輛資料	編號一
車輛基本資料 (由駕駛人填寫)	車號	380 
	出廠年份	2011年3月
	廠牌	順益
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 <input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符
	已行駛里程	公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：106年2月9日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：1616B007006 有效期限：106年8月8日
	其他附加保險	
車輛安全資料 【由檢查人填寫】	駕駛人精神狀態	<input checked="" type="checkbox"/> 精神狀態正常 <input type="checkbox"/> 有酒味
	尾燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞
	煞車燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞
	轉向指示燈(方向燈)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞
	前大燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞
	雨刷	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞
	喇叭	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞
	有無易燃物品	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有
	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板 <input checked="" type="checkbox"/> 淨寬32公分以上
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具 <input checked="" type="checkbox"/> 有效期限：106年7月18日
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板
行李廂	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪	
輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落	

檢查人員簽章：



車主代表簽章：



中 華 民 國			交通部製	駕駛執照	
交通部製					
照號	H121178127	性別	男		
姓名	劉明憲				
出生日期	059.01.06	類別	職業大客車	特種	A
住址	桃園市桃園區福林里陽明十一街65號				
有效日期	111.01.06	警政	5210501261013		
發照日期	092.12.24	發照日期	108.01.06		

保險號碼: 151616BA00509

被保險人(車主)	桃園汽車客運股份有限公司		1616B007006
保險期間	自民國105年8月8日中午12時起	至民國105年8月8日中午12時止	(1個月)
保險種類(使用性質)	營業用	照號	號碼
被保險汽車	牌號	100年	380-NN
廠牌型式	7546CC	引擎/車身號碼	6M60-152057
中額	7546CC		01

151616BA00509

牌照號碼	380-NN 營業遊覽大客車-甲		
車主	桃園汽車客運股份有限公司		
地址	桃園縣桃園市延平路28號三樓		
廠牌	順益	出廠日期	2011.03
型式	TY-F13		
排氣量	7545	燃料種類	柴油
本廠式樣及附加設備	廂式 出租遊覽車		
引擎號碼	6M60-152057		
車身號碼	RM11GN-8625A		
乘員人數	座 45	立 5	駕駛室座位 1 人
載重	3.300噸	總重量	15.500噸
總聯結重量	噸 編管動員:有		
服務公司或承租人			

牌照號碼	380-NN 27桃11810766058317279		
地址變更			
原發照日期	100.08.09	換領照日期	103.08.14
有效日期	106.08.09		
顏色	紅銀白		
貨廂內額			
指定檢核日期	檢核合格日期	起辦機關	
103.08.09	104.8.14	桃園縣政府	
104.8.9	104.8.14	桃園縣政府	
105.8.9	105.8.24	桃園縣政府	
106.02.07			

102.11.1,000,000

桃園市茄苳國小

『105學年度五年級參加桃園市英語村一日遊學』

戶外教學車輛安全檢查表

檢查日期：105年11月1日


	車輛資料	編號一
車輛基本資料 (由駕駛人填寫)	車號	386-NN
	出廠年份	2011年3月
	廠牌	順益
	座位數(含駕駛及服務員)	45位 ■ 與行車執照相符
	已行駛里程	公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：106年2月12日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：1616B007011 有效期限：106年8月10日
	其他附加保險	
車輛安全資料 (由檢查人填寫)	駕駛人精神狀態	<input checked="" type="checkbox"/> 精神狀態正常 <input type="checkbox"/> 有酒味
	尾燈	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞
	煞車燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞
	轉向指示燈(方向燈)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞
	前大燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞
	雨刷	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞
	喇叭	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞
	有無易燃物品	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有
	安全門	<input type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板 <input type="checkbox"/> 淨寬32公分以上
	滅火器	<input type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具 <input checked="" type="checkbox"/> 有效期限：106年7月18日
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用
駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板	
行李廂	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪	
輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上 <input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落	

檢查人員簽章：

(Handwritten signature)

車主代表簽章：

(Handwritten signature)

中 國			
交通部 執照			
執照號碼	F121661198	性別	男
姓名	邱嘉添		
發照日期	046.07.02	執照種類	職業聯結車
住址	苗栗縣竹南鎮仁德路259巷103弄18號		
領照日期	106.07.02	領照地點	5210501040827
有效日期	1084.01.12	有效地點	106.07.02

被保險人 (車主)	桃園汽車客運股份有限公司		1616B007011
保險期間	自民國 105 年 8 月 10 日 中午12時起	至民國 106 年 8 月 10 日 中午12時止	(12月)
被保險車輛 (使用性質)	營業用	牌 號	386-NN
廠牌	豐大客車	年 份	100 年
廠牌型式	中聯	引擎/車身號碼	7548CC 6M60-152054
保險等級	中聯	保險等級	01

1516168A00509

牌照號碼	386-NN	營業遊覽大客車-甲
車 主	桃園汽車客運股份有限公司	
地 址	桃園縣桃園市延平路28號3樓	
廠 牌	順益	出廠年月 2011.03
型 式	RM11GNL3	
排氣量	7545 立方公分	燃料種類 柴油
車身型式及附加設備	廂式 出租遊覽車	
引擎號碼	6M60-152054	
車身號碼	RM11GN-88253	
乘 載 人 數	座 45 人, 立 人	駕駛座座位 人
重 量	3.300 噸	總重量 15.500 噸
總機重量	噸 總管動員: 有	
服務公司或承租人		

386-NN	259614840712494517963	
地址變更		
原發照日期	100.08.12	換領照日期 103.08.18
有效日期	106.08.12	
顏 色	紅 銀 白	
貨廂內板		
指定檢驗日期	檢驗合格日期	燃料檢驗
104.08.12	104.8.20	桃園區區公所 檢驗合格(3)
105.8.12	105.8.08	桃園區區公所 檢驗合格(7)
106.02.12		

102.11.1,000,000